

Bad , våtrum och kök

Plastmatta på vägg och golv

Problemet

Väggarna i våt- eller badrum buktar sig. Golvbeläggningen släpper runt golvbrunnen eller annan genomföring. Bjälklaget har fuktrosor på undersidan.

Trolig orsak 1 (av 2!)

Felaktiga fogar i mattan eller otätt kring genomföringar, som golvbrunnen.

Hur konstaterar Du vad som är fel?

Titta på skarvarna. En otät skarv syns att den släppt.

Reparation

Detta är oftast en försäkringsskada så därför rekommenderar vi Dig att kontakta Ditt försäkringsbolag för hjälp, alternativt en sakkunnig.

Otäta genomföringar kan oftast tätas med särskild tätningshylsa.

Trolig orsak 2 (av 2!)

Det finns ingen fuktspärre bakom kaklet eller membranisolering under klinkret.

Reparation

Ta bort skadat kakel / klinker. Återställ med nytt, fast med fuktskydd bakom. Om skadan är utbredd och stor så rekommenderar vi Dig att kontakta Ditt försäkringsbolag för hjälp, alternativt sakkunnig. Det finns också särskilda godkända företag för kakelsättning.



Bad , våtrum och kök

Problemet

Mycket imma kvar på t ex spegeln i badrummet.

Trolig orsak

Dålig ventilation gör att man får kondens.

Hur konstaterar Du vad som är fel?

Är imman kvar längre än 15 min är ventilationen för dålig.

Reparation

Låt installera en frånluftsfläkt som går igång när Du använder badrummet eller styrs av luftfuktigheten i badrummet. Kapa dörrblad eller montera ett överluftsdon i överkant dörrkarm. Fundera på om Du skall ta upp tilluftsventiler i sovrum och vardagsrum också för att få bättre genomluftning. Vid större åtgärder rekommenderar vi Dig att vända Dig till en ventilationsakkunnig.

Bad , våtrum och kök

Problemet

Väggarna är bitvis smutsiga - fläckiga.

Trolig orsak

I organiskt material i kakelfogar, groparna i målad väv mm växer mögel.

Hur konstaterar Du vad som är fel?

Kontrollera ventilationen.

Reparation

Borsta rent, tvätta med Boracol och håll efter. Öka ventilationen i våtrummet. Har Du ett självdragssystem bör Du överväga byte till ett mekaniskt frånluftssystem - ta i så fall kontakt med ventilationsakkunnig.